

19/11/2020

## **ΕΚΘΕΣΗ**

Σε συνέχεια του ενδιαφέροντός σας και της επίσκεψης του τεχνικού μας στον χώρο σας, ο οποίος βρίσκεται επί της οδού Υποσμηναγού Παρούση 96 στην Καλλιθέα και κάνοντας χρήση κάμερας, έχουμε την ευχαρίστηση να σας ενημερώσουμε ως ακολούθως:

- Το χώμα στην πίσω πλευρά της πολυκατοικίας έχει παρουσιάσει κάποια υποχώρηση.
- Ο σωλήνας έχει υποστεί καθίζηση και
- Τα φρεάτια χρήζουν στεγανοποίηση.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και εξυπηρέτηση.

Με εκτίμηση,  
Αντωνίου Γεώργιος